



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU DE VARONES DE APLICACIÓN ANEXA A INCAV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE Y 5TA. AV. ZONA 2 BARRIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0014-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA EXISTENTE POR LAMINA ACANALA CALIBRE No. 26



FOTO 2: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ELEVAR EL TECHO.




Foto3: DETALLE CONSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA VENTILACION EN LAS AULAS



Foto4: INSTALACION DE CAPOTE




Foto: 5 CAMBIO DE LAMINA EXISTENTE DAÑADA



Foto: 6 CAMBIO DE BOMBILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---