

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV TIPO FEDERACIÓN LUIS MARTÍNEZ J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. AV. 3-50 ZONA 2 BO. SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0020-43	FECHA:	



Foto1: CERCO O MURO PERIMETRAL, REINSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON



FOTO 2: CERCO O MURO PERIMETRAL, REINSTALACIÓN DE RAZOR RIBBON



Foto3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE ESTRUCTURA METALICA (MALLA EN MÓDULOS)



Foto4: REPARACIÓN DE SITEMA ELÉCTRICO, REINSTALACIÓN SISTEMA ELECTIFICACION DEL RAZOR RIBBON



Foto 5: PUERTA DE METAL CON CHAPA YALE




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público