

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0024-43	FECHA:	07/12/2024




Foto 1: SE OBSERVA PORTON CONCLUIDO



Foto 2: MURO PERIMETRAL CONCLUIDO



Foto 3: SUSTITUCION LOSA DE PATIO TERMINADA




Foto 4: ENTRADA PRINCIPAL DEL LA ESCUELA




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

