

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NORIA, ALDEA LA VENTURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0027-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: SUSTITUCION PISO DE CEMENTO (DEMOLICION DE RESTOS, BASE, FUNDICION MAS ACABADO)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA (MITAD BLOCK Y MITAD MALLA)



Foto 3: REPARACION Y MANTENIMIENTO A PORTON




Foto 4: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE, BASE, FUNDICION Y ACABADO



Foto 5: FOTO DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público