

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS QUEBRADITAS, ALDEA ORCHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0028-43	FECHA:	21/11/24



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO (INCLUYE BASE CON MEZCLON)



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS Y TAPADERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Patricia Castillo c.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

