

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLAR ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0029-43	FECHA:	02/08/2024



Foto1: Renovación de baño



Foto 2: renovacion de grietas en torta de aula



Foto 3: renovación de depósito de agua y base.



Foto 4: renovacion de grietas en torta de aula





Foto 5: reparacion en muro de contención



Foto 6: Renovación en muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público