

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLAR ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0029-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: baño cambiado.



Foto 2: remodelación de grietas en torta de aula




Foto 3: remodelación de depósito de agua y base.



Foto 4: remodelación de grietas en torta de aula



Foto 5: muro de contención reparado





Foto 6: muro de contención reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---