

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA LA PASTORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0034-43	FECHA:	15/11/2024



muro de contencion en al frente de la escuela



muro de contencion al frente de la escuela



muro de contencion al final de la escuela



muro de contencion al final de la escuela



tuberia de drenaje



reparacion de calle

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

