

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Aldea Miraflores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miraflores, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0035-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: TARTA DE CONCRETO



Foto 2: ACCESORIOS DE BAÑOS



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 5: PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

