

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Aldea Miraflores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miraflores, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0035-43	FECHA:	10/11/2024




Foto 1: CANAL Y BAJADA DE AGUA



Foto 2: TORTA DE CONCRETO



Foto 3: PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: ACCESORIOS DE BAÑO




Foto 5: CERCO O MURO PERIMETRAL




Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

