

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ARAYAZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0036-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE TUBO CON LAMINA LISA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO COMPLETO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN AREA DE BAÑOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

