

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALATUPE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101003743	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 2: COCINA



Foto 3: COCINA



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA



Foto 5: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: PINTURA DE MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Angelica Marroquin Oronoz

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALTUPE JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101003743	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: TECHO



Foto 2: TECHO



Foto 3: PUERTAS



Foto 4: PUERTAS



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Marroquin Oidoñez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

