

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALTUPE JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101003743	FECHA:	26/11/2024



Foto1: sustitucion de cerco o muro perimetral



Foto 2: reparación de COCINA



Foto 3: reparación de cocina



Foto 4: sustitución de bajadas de agua o canal



Foto 5: REPARACION Y SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICICO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Marroquin Ocasio
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALTUPE JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101003743	FECHA:	26/11/2024



Foto1: sustitucion de techo en cocina



Foto 2: sustitución de techo de una aula




Foto 3: sustitucion y reparacion de puerta en la entrada principal



Foto 4: sustitución y reparación de puerta en la cocina



Foto 5: Sustitucion y reparacion de servicios sanitarios



Foto 6: REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Marroquin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

