

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALTUPE JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101003743	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: CERCO O MURO PERIMETRAL TERMINADO



Foto 2: COCINA REPARADA




Foto 3: COCINA REPARADA



Foto 4: INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



Foto 5: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: PINTURA DE MUROS EXTERIORES EN LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Marroquin Ochoa
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALTUPE JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101003743	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: TECHO EN LA COCINA INSTALADO



Foto 2: TECHO EN EL AULA INSTALADO



Foto 3: PUERTA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA ESCUELA



Foto 4: PUERTA INSTALADA Y REPARADA EN LA COCINA



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS REPARADOS



Foto 6: REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Manuquin Orobaza

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

