

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0042-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Cambio de Lámina



Foto 2: Cambio de Estructura de Techo



Foto 3: Reparación de Puertas



Foto 4: Reparación de servicios sanitario y sus accesorios






Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 6: Reparación de drenajes y losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---