

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0051-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: SE REALIZA EL RESPECTIVO CAMBIO DEL PORTÓN



Foto 2: SE OBSERVA REPARACION A LA PUERTA



Foto 3: SE OBSERVA PINTADO DE PUERTA EN MAL ESTADO



Foto 4: SE OBSERVA CAMBIO DE MALLA Y SU ANCLAJE



Foto 5: SE OBSERVA CAMBIO DE SANITARIO EN MAL ESTADO



Foto 6: SE OBSERVA REPARACIÓN DE DRENAJE Y SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Agustín

Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Ángel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0051-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024



Foto7: SE OBSERVA CAMBIO DE DRENAJE Y SUSTITUCION POR BIOSEPTICO

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---