

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0051-43	FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: SE OBSERVA EL CAMBIO DEL PORTÓN



Foto 2: SE OBSERVA REPARACIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS



Foto 3: SE OBSERVA REPARACION DE PUERTAS DE AULAS



Foto 4: SE APRECIA EL CAMBIO DE LA MALLA Y SU ANCLAJEA DE MURO.



Foto 5: SE OBSERVA CAMBIO DE SANITARIO DETERIORADO



Foto 6: SE OBSERVA CAMBIO DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Agustín

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mario Batist

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0051-43	FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto7: SE OBSERVA CAMBIO TOTAL DE LETRINAS E INSTALACION DE BIOSEPTICO

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Agustín

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

