

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0054-43	FECHA:	9/5/2024



Foto1: CUBIERTA DE TECHO (desmontaje de lamina, instalacion de lamina troquelada calibre26)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO (tubos de 4*4 costanera de 3*2)



Foto 3: REPARACION O SUSTITUCION EN AREA DE COCINA (repello y cernido en direfentes areas, estufas rurales, meson)



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS



Foto 5: REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA



Foto 6: PUERTAS (pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nilsa Lorena Carrillo de León
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

