

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-0054-43	FECHA:	9/5/2024



Foto1: CUBIERTA DE TECHO (desmontaje de lamina, instalacion de lamina troquelada calibre26)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO (tubos de 4*4 costanera de 3*2)



Foto 3: REPARACION O SUSTITUCION EN AREA DE COCINA (repello y cernido en direfentes areas, estufas rurales, meson)



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS



Foto 5: REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA



Foto 6: PUERTAS (pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nilsa Lorena Carrillo de León

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0054-43	FECHA:	9/5/2024



Foto 7: SISTEMA ELECTRICO (cableado e instalacion de lamparas)



Foto 8: SISTEMA ELECTRICO (tomacorrientes e interruptores)



Foto 9: MURO PERIMETRAL (block con sistema pineado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milisa Lorena cartillo de Leon
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LA TOMA
DEPARTAMENTO DE JALAPA