

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA EL DURAZNO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0057-43	FECHA:	7 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Area de cocina. Reconstrucción de pollo de cocina e instalación de plancha de metal en proceso



Foto 2: area de cocina cubierta de piso y ceramico en proceso.



Foto 3: reparación de piso en proceso



Foto 4: pintura de puerta y ventana en proceso




Foto 5: cambio de cubierta de lámina en proceso



Foto 6: cambio de estructura de techo en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
