

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA EL DURAZNO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0057-43	FECHA:	8 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1. Area de cocina. instalacion de plancha de metal finalizado



Foto 2: area de cocina. Desayunador. Finalizado



Foto 3: reparación de piso finalizado




Foto 4: reparación y pintura de puerta. Finalizado



Foto 5: cambio de cubierta de lámina finalizado



Foto 6: cambio de estructura de techo finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---