



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0058-43	FECHA:	2/08/2024



FOTO; CAMBIO DE TECHO EN PROCESO



FOTO 2: RENOVACION DE PUERTA



Foto 3: CAMBIO DE VENTANA



Foto 4: PORTON EN REMODELACION




Foto 5: SE OBSERVA DONDE SE QUITO EL SANITARIO



Foto 6: AZULEJO EN PROCESO DE CAMBIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

