

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0060-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 de agosto de 2023



Foto 1:

Directora y consultor



Foto 2:

Vista de cubierta en pasillo



Foto 3:

Interior en aula, manifestaron maestros muchas goteras



Foto 4:

Laminas en mal estado



Foto 5:

Parte posterior de cubierta



Foto 6:

Cubierta de baños

[Firma]
CONSEJO DE
PADRES DE FAMILIA
ALDEA SANSAYO, JALAPA

Firma y sello del Presidente del CPE

[Firma]

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto
Marvin Leobardo Pérez Hernández
Colegiado No 2495

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0060-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 de agosto de 2023



Foto 7:

Vista de baños



Foto 8:

Primer tramo de drenaje actual



Foto 9:

Segundo tramo drenaje actual



Foto 10:

Fin de tramo drenajes



Foto 11:

Área de cocina



Foto 12:

Consultor en establecimiento

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
ALDEA SANSAYO, JALAPA

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto
Marvin Leobardo Pérez Hernández
Colegiado No 2495