

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0062-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: El techo ya fue cambiado de algunas aulas.



Foto 2: se puede observar que las puertas del baño fueron cambiadas



Foto 3: el techo fue cambiado en su mayoría



Foto 4: se observa que la estructura fue colocada para colocar la nueva lámina y también que ya se está colocando la luz dentro de unas aulas.



Foto 5: Se esta colocando la nueva instalación eléctrica



Foto 6: se observa que algunas chapas ya fueron cambiadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 01 - 0062 - 43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: Se puede observar que el proceso de instalación del portón



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

