

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0062-43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: El techo cambiado y tambien fueron pintadas las instalaciones de la escuela.



Foto 2: Las puertas de los baños fueron cambiadas y tambien fueron pintados.



Foto 3: El techa cambiado en tu totalidad



Foto 4: También fue cambiado el portón de la entrada principal.





Foto 5: Toda la instalación eléctrica fue cambiada y también se coloca una nueva caja de filipones.



Foto 6: Todas las chapas fueron cambiadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 01 - 0062 - 43	FECHA:	13/06/2024



Foto1: Se puede observar el portón ya instalado

Foto 2:



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

