

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101-0064-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Reparación del sistema eléctrico




Foto 2: Reparación de muro de contención



Foto 3: Reparación Losa de Patio



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--