

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101-0064-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Reparación del sistema eléctrico




Foto 2: Reparación de muro de contención



Foto 3: Reparación Losa de Patio



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--