

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0067-43	FECHA:	6/03/2024



Foto1: LEVANTADO DE MURO



FOTO 2: INSTALACION DE CANALES CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto3: REPARACIÓN DE BAÑOS Y REPARACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA



Foto4: BANQUETAS



Foto: 5 ÁREA DE COCINA



Foto: 6 LOSA DE PATIO EN DIFERENTES ÁREAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mario R. ...</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--