

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0067-43	FECHA:	17/05/2023



Foto1: LEVANTADO DE MURO



FOTO 2: INSTALACION DE CANALES CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto3: REPARACIÓN DE BAÑOS Y REPARACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA



Foto4: BANQUETAS



Foto: 5 AREA DE COCINA



Foto: 6 LOSA DE PATIO EN DIFERENTES AREAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

