

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0067-43	FECHA:	04/06/2023




Foto1: LEVANTADO DE MURO



FOTO 2: INSTALACION DE CANALES CON BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto3: REPARACIÓN DE BAÑOS Y REPARACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA



Foto4: BANQUETAS



Foto: 5 AREA DE COCINA



Foto: 6 LOSA DE PATIO EN DIFERENTES AREAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Moy: O. R. L. N. J. Y. 10/1/23</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL BOSQUE, JALAPA, GUATEMALA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	DIRECCION ESC. OF. RURAL RUI JALAPA, GUATEMALA
--	---	--	--