

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Azucenas, Jalapa, Jalapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0069-43	FECHA:	11/09/2024




Foto1: Instalación de puertas y mantenimiento de portón principal.



FOTO 2: Instalación de ventanas.



Foto3: Reparación y mantenimiento de área de cocina



Foto4: Instalación de pila en área de baños



Foto: 5 Sustitución de malla metálica en el entorno.



Foto: 6 Sustitución de fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly/melissa Sandoval  Firmas y sellos de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Azucenas, Jalapa, Jalapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0069-43	FECHA:	11/09/2024



Foto7: Instalación de tinaco



FOTO 8: Instalación de chapas y pintura en puertas.



Foto 9: Reparación de losa de patio



Foto 10: Mantenimiento y reparación área de cocina.



Foto: 11 Sustitución de puertas en sanitarios.



Foto: 12 Sustitución losa de patio ingreso principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly Melissa Sandova
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

