

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JAPALA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MIRADOR ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0070-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: INSTALACION Y FUNDICION DE PISO DE CONCRETO TIPO ALISADO



Foto 2: FUNDICION DE CUNTETAS




Foto 3: PINTURA DE MUROS



Foto 4: FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO



Foto 5: INSTALACION DE REPELLO TIPO BASE




Foto 6: CONCINA REMOZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público