

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                      | MUNICIPIO:                     | Jalapa                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Arenal        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0071-43               | FECHA:                         | 24 de septiembre de 2024 |



Foto1: Retiro de cubierta en área de Dirección



Foto 2: Colocación de cubierta en área de Dirección



Foto 3: Desinstalación de Sistema Eléctrico



Foto 4: Instalación de Sistema Eléctrico nuevo



Foto 5: Reparación de muro de contención



Foto 6: Reparaciones en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRFES DE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

