

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0071-43	FECHA:	09 de octubre de 2024



Foto1: Techo de modulo de Direccion reparado



Foto 2: Sistema eléctrico en aula reparado



Foto 3: Sistema eléctrico en corredor reparado



Foto 4: Muro de contencion reparado



Foto 5: Área de cocina reparada




Foto 6: Reparación de muros, puerta y ventanas en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

