

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0073-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA (TROQUELADA CALIBRE 26)



Foto 2: REPARACION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA (2*1MTS)



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA (1.50*0.80mts)



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS (3.40*1.10 mts)



Foto 6: SUSTITUCION VENTANAS (1.25*0.80mts)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0073-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: COCINA (sustitución de pila)



Foto 2: REPARACION DE DRENAJE



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (sustitución de timbre)



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMPARA LED INCLUYE INTERRUPTOR




Foto 5: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 6: SUSTITUCION DE CABLE CALIBRE 12 MAS DUCTO PVC SOBRE PUESTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0073-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO



Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--