



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0073-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA (TROQUELADA CALIBRE 26)



Foto 2: REPARACION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA (2*1MTS)



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA (1.56*0.80mts)



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS (3.40*1.10 mts)



Foto 6: SUSTITUCION VENTANAS (1.25*0.80mts)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
E.O.R.M.
ALDEA LA AURORA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0073-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: COCINA (sustitucion de pila)



Foto 2: REPARACION DE DRENAJE



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (sustitucion de timbre)



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMPARA LED INCLUYE INTERRUPTOR





Foto 5: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 6: SUSTITUCION DE CABLE CALIBRE 12 MAS DUCTO PVC SOBRE PUESTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0073-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO



Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

E.O.R.M.
ALDEA LA AURORA

ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA LA AURORA
DIRECCION
DEPARTAMENTO DE JALISCO