

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNILLA, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0074-43	FECHA:	21 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Preparando el techo para la próxima instalación de lámina troquelada.



Foto 2: Avances en la instalación de la estructura del techo.



Foto 3: Se observan los avances en la instalación del piso de granito.



Foto 4: Avances en la instalación de estufa rural.



Foto 5: Se observan los avances en la instalación del canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

E.O.R.M. CASERIO LA LAGUNILLA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA SAN JOSE, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
CASERIO LA LAGUNILLA
ALDEA SAN JOSE, JALAPA