



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0075-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Reparación de puertas de aulas y de baños



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de baños



Foto 4: instalación de drenajes



Foto 5: sustitución de tubería de agua



Foto 6: Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0075-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustrucción de losa de patio




Foto 8: Sustrucción de sistema eléctrico



Foto 9: sustrucción de piso



Foto 10: Sustrucción pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y sello del Director Centro Educativo Público

