



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0075-43	FECHA:	12/12/2024



Foto1: Puertas reparadas



Foto 2: Sustitución de vidrios completa.



Foto 3: instalación de baños y azulejo.



Foto 4: instalación de pilas



Foto 5: Colocación de piso de granito finalizada.



Foto 6: pintura de interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

wendy cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0075-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Sistema eléctrico instalado por completo



Foto 8: Losa de patio completa



Foto 9: Rotoplás instalado



Foto 10: Urinal instalado



Foto 11: Rejilla de drenaje instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

wendy cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y sello Director Centro Educativo Público

