

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Tejera Aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0076-43	FECHA:	09 agosto de 2024



Foto 1: Se observa la necesidad de cambiar canales y bajadas de agua, para evitar el riesgo de ocasionar accidentes.



Foto 2: Se aprecia que no existen cunetas adecuadas, se construirán nuevas para que el flujo de agua pluvial sea mejor.



Foto 3: Se aprecia el mal estado del repello, en la pared frontal de una de las aulas.



Foto 4: Se aprecia el mal estado del portón, se cambiara para mantener la seguridad del establecimiento.



Foto 5: Se evidencia la necesidad de reparar la puerta del área de cocina.



Foto 5.1: Se evidencia la necesidad de reparar puertas, para la seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Tejera Aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0076-43	FECHA:	09 agosto de 2024



Foto 6: Se evidencia la necesidad de reparar el tinaco de almacenamiento de agua para una mejor salud



Foto 7: Se evidencia la necesidad de reparar baños, para la salud e higiene de los alumnos.



Foto 8: Red de drenajes en mal estado, se reemplazarán.



Foto 9: Se observa la necesidad de verificar las instalaciones eléctricas para su buen funcionamiento se repararán, toma corrientes, plafoneras y apagadores en global serán 17



Foto 10: Se evidencia la necesidad de reparar malla perimetral, para la seguridad del establecimiento.



Foto 11: Losa de patio y Cocina en mal estado, se removerá y construirá nuevamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Tejera Aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0076-43	FECHA:	09 agosto de 2024



Foto 12: Fotografía del establecimiento

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

