

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAGUNA DE ITZACOBÁ, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0082-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: DESMONTAJE DE LAMINA Y MADERA EXISTENTE



Foto 2: INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA ANCLAJE DE LAMINA



Foto 3: INSTACION DE PISO DE GRANITO



Foto 4: REPARACION DE AREA DE VENTANA



Foto 5: SUSTITUCION DE AREA DE COCINA Y VENTANA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE AREA DE ESTUFA RURAL Y CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny Munguía Najera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

