

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAGUNA DE ITZACOBÁ, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0082-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA TERMINADA. (VISTA EXTERIOR)



Foto 2: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA TROQUELADA TERMINADA. (VISTA INTERIOR)



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO COMPLETADA.



Foto 4: AREA DE COCINA Y VENTANAS TERMINADAS




Foto 5: SUSTITUCION DE AREA DE COCINA, ESTUFA RURAL , PLANCHA DE METAL Y CHIMENEAS TERMINADA.



Foto 6: SUSTITUCIÓN E INSTALACION DE PILA DE DOS LAVADEROS COMPLETADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marleny munguía Najera

Firma y sello del Presidente de la OPE



J. Munguía

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

