



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Duraznal, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 01- 0084 - 43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Se puede observar el camio de estructura metálica y el inicio del cambio de lámina



Foto 2: Se puede observar el avance del reforzamiento de la base del muro perimetral



Foto 3: colocación de la malla nueva



Foto 4: Se observar el cambio de piso en una de las aulas



Foto 5: Se puede ver los inicios de pintura en el área externa del edificio escolar



Foto 6: se observa el cambio de cableado eléctrico, cambio de plafonera y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virma copina Meks Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznal, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 01- 0084 - 43	FECHA:	



Foto 7: Reconstrucción de la chimenea



Foto 8: Instalación de las planchas.




Foto 9: Se observa que la puerta oxidada de la cocina ya fue quitada.



Foto 10: A la ventana no se le ha dado el mantenimiento requerido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilma Carolina Reyes Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

