



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznal, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 01- 0084 - 43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: La cubierta de lámina y la estructura de techo ya fue cambiada en su totalidad



Foto 2: La base del muro perimetral ya fue terminada y pintada.



Foto 3: La malla fue instalada en su totalidad



Foto 4: El piso ya fue cambiado en todas las aulas.



Foto 5: El edificio escolar fue pintado en su totalidad.



Foto 6: La instalación y cambio del sistema eléctrico ya fue realizado en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Carolina Reyes Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznal, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 01- 0084 - 43	FECHA:	10/12/2024



Foto 7: La chimenea ya fue reconstruida totalmente



Foto 8: Las planchas ya fueron instaladas



Foto 9: La puerta ya fue instalada



Foto 10: El ventanal ya fue instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBF

Firma y sello del Presidente de la OBF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

