

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARRIZALITO, ALDEA MIRAFLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0085-43	FECHA:	3/03/2024



Foto1: Suministro y reparación de losa de patio



FOTO 2: Suministro y repación de sistema eléctrico



Foto3: Mantenimiento de fosa séptica.



Foto4: suministro y reparación de muro de contención.



Foto: 5 Repaación de muro de contención



Foto: 6 Mantenimiento y repación de drenajes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Hankeé Rojas

Firma y sello del Presidente del OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

