

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATA GALANA, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0088-43	FECHA:	21/11/24




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 4: REPARACION Y MANTENIMIENTO A PORTON



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

