

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATA GALANA, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0088-43	FECHA:	21/11/24



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN AREA DE AULAS




Foto 4: REPARACION Y MANTENIMIENTO A PORTON



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

