

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DE ENMEDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0089-43	FECHA:	1/08/2024



Foto: 1 Inicio del desmontaje de lamina en corredores



Foto: 2 desmontaje de lamina en aula para reemplazo de estructura



Foto: 3 Desmontaje de estructura de madera dañada



Foto: 4 Desmontaje de vigas de madera dañadas



Foto: 4 Inicio de instalación de vigas de metal



Foto: 6 Instalación de estructura de costaneras en corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DE ENMEDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0089-43	FECHA:	1/08/2024



Foto: 7 estructura de costaneras en corredores y aulas



Foto: 8 instalación de lamina troquelada



Foto: 9 inicio de retiro de losa de patio dañada



Foto: 10 retirando losa de patio



Foto: 11 iniciando fundición de losa de patio



Foto: 10 fundición de losa de patio con refuerzo de hierro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--