

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAJE ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0094-43	FECHA:	25/09/2024




Foto1: INSTALACION DE REFUERZO DE ESTRUCTURA EN PROCESO



FOTO 2: SE OBSERVA LA LAMINA EN PROCESO DE INSTALACION



Foto 3: SE OBSERVAN AVANCES EN REPARACION DE PAREDES E INTALACION DE SANITARIOS



Foto 4: VENTANALES EN PROCESO DE FABRICACION Y REPARACION DE PUERTAS DE METAL



Foto 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA EN SERVICIOS SANITARIOS Y EL TINACO EN PROCESO DE INTALACION



Foto 6: VISTA DE COCINA EN PROCESO DE REMODELACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yvana Patricia Muñoz González
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

