

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUENTE, ALDEA LOS LIMARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LIMARES, CASERIO LA PUENTE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0096-43	FECHA:	08/08/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA (incluye tornillos y capote)




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO (estructura de metal)



Foto 3: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Brenda maribel...</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

